

## MAİL-İ İNHİDAM RAPORU

Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi, 116 Sokak, 400/1 pafta, 2089 ada, 27 parsel, 15 kapı sayılı yerde bulunan tek katlı gecekondü nitelikli yığıma yapının 18 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren **Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği** hükümlerinden önce inşa edildiği, ekli fotoğraflardan da görüldüğü üzere yapının bakımsızlıktan çürümeye başladığı, kapı ve pencerelerinin sökükle durumda olduğu, **metruk** halde olan yapının çevre güvenliği anlamında tehlike arz ettiği, yapının üçüncü şahıslar tarafından kullanılabilir durumda olduğu, bazı taşıyıcı sistem elemanlarının zarar gördüğü, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlar içerdiği, ayrıca yangın yönünden çevreyi tehdit ettiğinden yıkılması kanaatine varılmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinin uygulanması doğrultusunda işbu rapor tarafımızdan 17/02/2020 tarihinde 3 (üç) nüsha olarak tanzim edilerek imzalanmıştır.

### TEKNİK ELEMAN

Enes SERDAR  
İnşaat Müh.



### TEKNİK ELEMAN

Hilmi Furkan DUDAK  
İnşaat Müh.

